

Trabajo Técnico: PLANOS TIPO DNV OB-1 y OB-2

1 Cumplimiento de sus funciones.

2 Mala praxis en salidas y entradas por la izquierda.

Área Temática SEGURIDAD VIAL

Vías de Comunicación

Propuestas innovadoras en materia de seguridad vial

Autores Luis Raúl Outes – Ingeniero Civil UBA

DNI 12.549.027 – PRE-00146 Pje. Marcos Gonorasky 64 - Salta

CP 4400 SALTA Capital Tel: +54 0387 4390431 luisoutes@hotmail.com



Francisco Justo Sierra - Ingeniero Civil UBA CPIC 6311

DNI 4723357 - PRE-00127

Avenida Centenario 1825 9A CP 1643 Beccar – San Isidro – Buenos Aires

Tel: +54 011 47471829 franjusierra@yahoo.com



ÍNDICE

	RES	UMEN – 20078-RES	3
A	PLA	NO TIPO 0B-1 – PERFIL DE AUTOPISTAS RURALES	3
1	INTR	ODUCCIÓN	4
	1.1	ANTECEDENTES DE ANCHURA DE MEDIANA Medianas angostas Medianas anchas	4
	1.2	FUNCIÓN PREVISTA DE MEDIANAS ANCHAS	7
	1.3	AUTOVÍAS SIN CONTROL DE ACCESO Y MEDIANA ANCHA	
	1.4	RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE MEDIANAS ANCHAS Ampliación número de carriles Alto costo terreno ocioso Falta de zona de recuperación Taludes empinados Cuneta central Hueco entre puentes Zonas de recuperación Estaciones de servicio peligrosas en la mediana Aberturas de medianas anchas	9
	1.5	CONCLUSIONES	12
	1.6	RECOMENDACIONES	12
В	PLA	NO TIPO OB-2 – CARRILES AUXILIARES CAMBIO VELOCIO	DAD
2	INTR	ODUCCIÓN	13
	2.1	CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD	13
	2.2	PLANO ORIGINAL 1970	13
	2.3	REVISIÓN 2010	14
	2.4	PLANO ESPEJADO	16
	2.5	CONCLUSIONES	
	2.6	RECOMENDACIONES	
		BIBLIOGRAFÍA	

RESUMEN - 20078-RES

A PLANO TIPO DNV OB-1 – PERFIL TIPO DE AUTOPISTAS RURALES

- Zona despejada, ampliación carriles, costo
- Perfiles antes 1970. Previsión de ampliaciones.
- Perfiles después 1970 Duplicación calzada RN9, 12, 14, 3.
- Funciones cantero central: zona-despejada y ampliaciones desde 2x2 hasta 2x4.
- Incoherencia desde origen: cantero deprimido 1:4 a 2:3, huecos desprotegidos entre puentes y alcantarillas paralelos separados. . RN9 2x2 15 años y 2x3 31 años hasta hoy. Terreno sin uso durante 45 años.
- Barandas metálicas y postes luminarias en borde cantero anulan la función de recuperación, y estaciones de servicio en el cantero central anulan la función de ampliación de carriles. Maniobras peligrosas salida y entrada por izquierda.
- Retornos existentes y planeados en RN14, 3, 8, 7 en denominadas autovías.

Conclusión: Costoso fracaso desde el nacer de sus funciones.

Recomendación 1, propuesta de modificar el OB-1 con un perfil básico del cantero central de 5 m con banquinas internas pavimentadas. En semiautopistas aplicar el económico concepto de Nodo Ancho (Rotonda Moderna) – Conexiones Angostas, de menor costo y aprovechamiento de la zona-de-camino para zona despejada lateral y calles colectoras. Camino tricarril.

Recomendación 2, reemplazar canteros anchos para retornos planeados con rotondas modernas de un carril hasta un TMDA año de proyecto de 15000. Rellenar los canteros deprimidos existentes a ±10%. Unir alcantarillas y moldear las tapadas. Tala de árboles peligrosos en zona-despejada y reforestación.

B PLANO TIPO DNV OB-2 – CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN

Mala praxis en salidas y entradas por la izquierda

- Entrecruzamiento camiones 80 km/h y autos y motos 130 km/h
- Visual del conductor al entrar Punto ciego espejo retrovisor lejano

<u>Recomendación 3</u>, aplicar Ley 24.449 Art. 27 sobre obstáculos y peligros para la normal fluidez del tránsito en la zona de camino (cantero central), medidas de seguridad del usuario, previsión de construcciones al formular el proyecto de la ruta, obtener las máximas garantías de seguridad al usuario.

A PLANO TIPO DNV OB-1 – PERFIL TIPO DE AUTOPISTAS RURALES

1 INTRODUCCIÓN

El camino dividido se concibió por primera vez como una medida de seguridad. Se conjeturó con acierto que las calzadas separadas por una mediana reducirían los choques frontales. La medianas pueden ser elevadas, deprimidas, traspasables, no traspasables, de tierra, hormigón, asfalto, con o sin barreras, forestadas... la anchura varía de 0.5 a 30 m. Hutchison encontró que los taludes ≥ 1:4 causan problemas de comportamiento del conductor y de control del vehículo despistado desde la calzada. Concluyó que ser requiere una anchura mínima entre bordes internos de calzada de 9 m en condiciones ideales de taludes suaves y despejados de obstáculos fijos. La evidencia indica que cualquier irregularidad en la mediana debida a cruces, estructuras de drenaje, pilas de puentes, y otros accesorios pueden anular la eficacia de la mediana. En el Campo de Pruebas de la GM, Stonex concluyó que en medianas de tierra los taludes mínimos necesarios para la seguridad son ≤ 1:6; preferiblemente 1:10.

Otra función es dar una zona de recuperación a los vehículos involuntariamente despistados; en esto hay una disminución estadísticamente significativa en el porcentaje del total de vehículos involucrados en choques por cruce de la mediana a medida que aumenta su anchura.

Pero los efectos beneficiosos de las medianas anchas pueden ser completamente negados por taludes pronunciados. Los efectos adversos de los taludes 1:4 y 1:3 están claramente indicados por el alto índice de choques y vuelcos de mediana. Los taludes fuertes tipo 2/3 son peligrosos por sí mismos, independientemente de la anchura.

La barrera de mediana reduce los choques por su cruce, pero tiene el potencial de aumentar los choques relacionados con la mediana, ya que su ausencia podría permitir a los conductores detener a los vehículos, con la desventaja de facilitar los cruces voluntarios para giros izquierda de los frentistas sin control de accesos (colectoras)

Entre la bibliografía más actualizada referida a la mediana, se recomienda el Informe 794 NCHRP https://goo.gl/yy1p8K del coautor Douglas W. Harwood, recordado conferencista del Pre-XVII CAVyT.

1.1 ANTECEDENTES DE ANCHURA DE MEDIANA

Medianas angostas

En la vialidad argentina, durante años las medianas de los caminos de la red nacional de calzadas separadas físicamente fueron angostas, menores de 7 m: Avenida General Paz; RN9 - Acceso Norte – Ramal Tigre – Variante Escobar – Ramal Garín-Campana; RN8 Ramal Pilar; Acceso Oeste – Moreno-Luján – Liniers-Moreno; Autopista Buenos Aires-La Plata; Autopista Ricchieri... y provinciales como la RP4, o porteñas como la Autopista Illia, Autopista Perito Moreno; Avenida Dellepiani... y lo mismo en duplicaciones calzada, autovías y autopistas de países de América y Europa.



Autopista Ricchieri

RN9 – Garín – Campana Río Luján



RN9 – Garín – Campana km 57.5 Loma Verde







Autobahnen - Alemania







Los Ángeles

Virginia

California



EUA - Mediana rural angosta -Anchura mediana = 2 x 2.4 + 0.6 = 5.4 m



EUA - Merrit Parkway - Anchura mediana 4 m









Medianas anchas

A principios de los 70 se duplicó la calzada de la RN9 Campana – Rosario, obra financiada por el 5º Préstamo del Banco Mundial, en la época de construcción del Complejo Zárate – Brazo Largo y RN12 y 14 hasta Paso de los Libres.

En el primer tramo Campana – Principio Variante Río Tala se estrenaron los Planos Tipo OB-1 y OB-2 en el sistema métrico, basados en similares de fuente EUA, relativos a perfiles tipo de Obra Básica de autopistas y carriles de cambio de velocidad de entradas y salidas por la derecha.

Según el memorioso arquitecto Carlos Novoa, los recordados ingenieros Miguel Steremberg y Mario Arce, entonces en TAMS, consultora del Banco, los adaptaron de planos que usaron durante su estadía de estudio y trabajo en los EUA.

La mediana, de 22.5 m de anchura requirió expropiar una franja del lado izquiedo de unos 10/15 m de ancho hasta Rosario para ensanchar la zona-de-camino y satisfacer las funciones previstas de la mediana ancha.



RN9 km 76.5/85: 2x3 desde 1985. Vistas a Rosario ▲ / Campana ▲ Aº La Cruz y Pesquería



RN9 km 81 - 2x3 desde 1985.Taludes ≥ 1:4. Vista a Campana ▲

RN9 km 150


km 85/230 – 2x2 desde los 70. Ancho mediana M = 22.5 m - Taludes ≥ 1:4. Vista a Campana ▲

9.4.15 Choques múltiples19 vehículos





A10 DNV - Plano Tipo OB-1 M = 22.5 a 16 m



1.2 FUNCIÓN PREVISTA DE MEDIANAS ANCHAS

Las funciones previstas para las medianas anchas fueron:

- Disponer de espacio para aumentar por etapas según necesidades el número de carriles hacia el centro, desde 2x2 hasta 2x4.
- Disponer de una Zona-despejada de obstáculos para recuperación de vehículos despistados desde 22.5 hasta unos 14 m, sin barrera central. Zona de ancho traspasable, libre de obstáculos fijos y de taludes > 1:4.

Los obstáculos son **huecos entre alcantarillas y puentes paralelos**, taludes 2/3 en alas de alcantarillas y puentes, barandas en bordes de mediana, pilas de puente, cabeceras de alcantarillas, pies de pórticos sostén de señales verticales, troncos de árboles > 10 cm de diámetro. Se recomiendan 1:6, y preferibles ≤ 1:10. Perfil tipo U tendida, mejor que V tendida.

Estaciones de Servicio, retornos, fosa justiciera, drenaje abierto y revestido en trinchera, y otros usos extraños. Las medianas anchas y la IMPREVISTA E INJUSTIFICADA DNV Res. 254/97 despertaron el interés comercial de las petroleras para instalarse en ellas con salidas y entradas por el carril izquierda de 130 km/h de ambas calzadas con menores costos fijos a costa de la seguridad de los usuarios, usando el plano tipo OB-2 ESPEJADO de imposible cumplimiento por parte de los camiones a 80 km/h por el carril derecho. Ver 20192 – TRA. Esta invasión dio el golpe de gracia a las funciones de zona despejada y previsión para aumentar carriles mediante canteros anchos.



http://goo.gl/sXxVx1

CONFESIÓN DE PARTE USURPACIÓN Y LATROCINIO DE UN BIEN PÚBLICO

"Una de las características más llamativas del proyecto es que la Mega Estación de Servicio que tendrá la bandera Axion (ex Esso) estará ubicada en medio de la autovía, en el terreno que separa los carriles de uno y otro lado."


RN14 km 46.5 + Concordia + Lugar a elección del Concesionarios, por 20 años.



MEGA Estación de Servicio en Construcción. En la mediana, frente a accesos directos de ambos lados.

Innumerables puntos de conflicto http://goo.gl/CvbXNZ





RN14 Ceibas-Entre Ríos/Paso de los Libres-Corrientes – 80 Retornos en 505 km; 1/6 km

Innumerables puntos de conflicto por cruce, convergencia, divergencia, entrecruzamiento debidos a los retornos en el cantero central ancho + accesos directos a ambos lados



RN14 Mediana ancha con fosas justicieras, cunetas centrales pavimentadas como acceso a hueco entre puentes

1.3 AUTOVÍAS SIN CONTROL DE ACCESO Y MEDIANA ANCHA



RN7 Autovía Luján-SA. Giles sin control acceso – Exposición de tambores y señales 2x2 M=12 T>1:4

En las autovías sin-control-de-acceso, con mediana ancha M ≥ 10 y talud empinado, los vehículos despistados involuntariamente desde la calzada son susceptibles de vuelco. No así para los usuarios con acceso directo desde y hacia sus propiedades que no respetan la señalización y voluntariamente cruzan la mediana para salir y entrar con giro-izquierda, y o crean graves puntos de conflicto. En el ejemplo, si hubiera sido una mediana angosta de 5 m de ancho con barrera rígida continua se protegería contra los choques frontales por despiste y de choque laterales (y de alcance) de los giros-izquierda, con mejoramiento resultante de la seguridad. También en el ejemplo de arriba, con 65 m de zona de camino, arboleda en la zona despejada y en la necesaria para controlar el acceso con calles colectoras, debió haberse adoptado una mediana angosta, junto con el retiro de los árboles y la limitación de accesos directos a no más de 1/km con salida y entrada por la derecha, a calle colectora o calzada principal, con carriles de cambio de velocidad en el último caso.

1.4 RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE MEDIANAS ANCHAS

Por falta de mantenimiento y perfilado, y por erosión, la mayor parte de los taludes de mediana existentes son más empinados que 1:4; con barandas TL-1 en bordes de la mediana, y demás objetos fijos. Se registran innumerables despistes, con resultantes vuelcos y choques frontales mortales o con heridos graves. Esto no es privativo de la llamada autopista RN9, con cientos de accesos directos entre Campana y Rosario; es común en las llamadas autovías RN14, RP2, RP6. En las duplicaciones de calzada de mediana ancha disminuyen los choques frontales contra el tránsito opuesto, pero aumentan los vuelcos y los choques de obstáculos fijos, como barandas metálicas TL-1 y postes de luminarias; y choques laterales por falta de control de acceso.



RN9 km 78 - 2x3 hasta km 85 Campana, comienzo de mediana ancha.

Barandas metálicas TL-1 en bordes de mediana, banquina interior de tierra.

En el km 78, acceso directo de maquinaria pesada, sin carriles auxiliares según plano tipo OB-2

Ampliación número carriles.

En casi 45 años desde la duplicación de calzada 2x2 solo se amplio el número de carriles a 2x3 en 1985, en solamente 8 km hasta pasar la RN 193 de acceso al complejo Zárate – Brazo Largo, con mantenimiento de los puentes angostos y falta de protección eficaz del hueco entre puentes y alcantarillas paralelas. En casi el doble de la vida útil del proyecto de duplicación de la calzada, solo se ampliaron a 2x3, 8.5 km de los 230 km hasta Rosario, 4%; y nada a 2x4, con unas 250 ha de suelo ocioso durante 45 años, con un resultante alto costo de expropiación y mantenimiento sin ningún beneficio; por el contrario, con graves perjuicios. Por ejemplo:



RN9 km 77/78 – Costados/ huecos puentes paralelos Aº La Cruz y Pesquería – Punto Negro



RN9 km 81 2x3 T > 1:4 Vista Campana ▲



RN9 km 81 - 23.9.15 Triple choque camiones un muerto

http://www.enlacecritico.com/destacados/triple-choque-de-camiones-en-panamericana-un-muerto





RN9 Autopista Rosario – Córdoba – M = 16 m; T > 1:4

Alto costo terreno ocioso

Expropiación + mantenimiento, sin aprovechamiento.

Falta de zona de recuperación

Vehículos involuntariamente despistados: barandas sin capacidad de contención y redirección en bordes mediana, sin adecuado tratamiento de los extremos de aproximación (arpones).

Taludes empinados

Mucho más que taludes 1:6/1:10 recomendados con aristas redondeadas.

Cuneta central

Las descargas en puentes o alcantarillas transversales requieren empinar los taludes a 2:3. Es preferible independizar las descargas en un sistema propio de drenes y entubamientos transversales.

Huecos entre puentes

Despistes, caídas y pasajeros ahogados.

Zonas de recuperación

Obstáculos, barandas, taludes empinados, vuelcos, invasión calzada opuesta, banquinas de tierra, drenaje transversal

Huecos entre alcantarillas y puentes paralelos – Camioneros ahogados

Estaciones de servicio en la mediana y parrillas en los distribuidores

Retornos con entrecruzamiento a velocidades deseadas opuestas

Estaciones de servicio peligrosas en la mediana



RN9 km 271 Estación de Servicio Lagos. Ensanchamiento asimétrico de mediana, posterior a obra inicial de duplicación de calzada.

Aberturas de medianas anchas



RN8 Autopista Rosario – Córdoba - Abertura supuestamente clandestina de la mediana y peligrosos teléfonos SOS de a pares cada kilómetro.

1.5 CONCLUSIONES

Las sanas funciones previstas pare el plano OB-1 y sus canteros anchos fracasaron totalmente y en casos se desperdiciaron cientos de hectáreas de terrenos de costosa adquisición. En los casos de zona de camino de ancho limitado, pero con ancha arboleda lateral, duplicar las calzadas con una mediana ancha significa en la práctica anular la posibilidad de controlar el acceso directo con calles colectoras si además quiere mantenerse la arboleda, y no talarla. Ejemplo: RN7 Autovía Luján-SA. Giles: ancho zona de camino de 65 m con 80 accesos directos a propiedad (50 izq + 30 der) en 24 km con arboleda en 20 m de ancho y ancho de obra básica de 30 m, quedan solo 15 m para ambas colectoras, que podrían haber sido 22 m si se hubiera adoptado una mediana de solo 5 m de ancho con barrera de hormigón TL-4 y banquinas internas pavimentadas.

1.6 RECOMENDACIONES

Por razones de **Seguridad vial y costos** (tener en cuenta los ahorros por la disminución de muertos, heridos y daños materiales), en las medianas anchas existentes se recomienda suavizar los taludes, no más empinados que 1:6 con perfil de fondo cuneta central U tendida; aislar el drenaje de cantero central de las alcantarillas y puentes existentes, con drenes y entubamientos transversales hacia las cunetas laterales y sumideros de reja horizontal sin protuberancias. **Mediana de solo 5 m de ancho con barrera de hormigón TL-4 y banquinas internas pavimentadas**.

B PLANO TIPO DNV OB-2 – CARRILES AUXILIARES DE CAMBIO DE VELOCIDAD

2 INTRODUCCIÓN

Los carriles auxiliares se añaden adyacentes a las calles para mejorar el flujo de tránsito y mantener el nivel de servicio necesario. Usualmente son de corta longitud y para cambiar la velocidad, desaceleración o aceleración sin interferir en los carriles de las calzadas principales. Son un medio para separar los elementos de la secuencia de tránsito sobre la base de la diferencia de velocidad entre ellos, en beneficio de la seguridad, capacidad y el nivel de servicio.

2.1 CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD

Carriles de aceleración. Carriles de aceleración se dan en las intersecciones e intercambios para permitir que un vehículo entrando el tránsito de acceso a la corriente a una velocidad de acercamiento o igual a la velocidad del 85º percentil del tránsito directo. Normalmente son paralelos y contiguos con el carril directo, con abocinamientos apropiados en el punto de entrada. Los carriles de aceleración se ubican casi siempre en el lado derecho de los carriles directos.

Carriles de desaceleración. Los carriles de desaceleración se dan en las intersecciones y enlaces para permitir una salida del vehículo separada de los carriles directos a una velocidad del 85º percentil de los carriles directos, y desacelerar a una detención, o a la velocidad de operación de la rama de salida.

En las intersecciones, el carril de desaceleración puede colocarse a la derecha o la izquierda de los carriles directos, dependiendo del tipo de giro que se efectúa. En los distribuidores es preferible que las salidas y entradas y sus correspondientes carriles auxiliares de cambio de velocidad se ubiquen a la derecha.

2.2 PLANO ORIGINAL 1970




TABLA I - ANCHES EN FRAN	20075 DE R	 8 1/0	CAMPIOS	K RIMOK							PARKA II - LA PARKA PERIODENTE	ono ruo pa piad S≼ I25 I	O DE CHIRI	8 0	500	INO:	M T A	C RA	ж		
RADE OEL BOYDE MIENO DEL PROMISSIO	1 9	CAMPA]	VELOCIDAD DESSIO DE DAMA (SERVICIO 30 25 40 45 50 50 1							70	80									
	S/ SOMETHING OF			G/ SOMETHISO DE			1 o 2 mailton de maion.		CURN ES MOD WHITE (IN)		_	25	36	47	60	75	111	155	210		
			G			G			6]	VELOCIONO ORRESTRIZ DE	LONGTUD W. DE TRANSPORM	LONGITUD TO								
35	8.50 S.50 7.00 7.50 7.50 8.75 8.50 10.50 12.75 U.S.FR. 00- 4.75 8.25 8.76 8.35 7.00 8.26 8.75 10.00 12.75 U.S.FR. 00-		LA NUTE (901/4)	(m) (m)		NULLYBROO LA CONSTUD DE TRANSPORM Xº (m).															
30 40 60 80 120 150 82-TA	4.80 4.85 4.00 4.00 4.00 3.60	4.75	178	6.00 6.75 6.75 6.25	6,75 6,25 6,25 6,00 6,00	7.00 7.00 7.00 8.70	6.35 6.35 6.35 6.00	9,50 9,00 8,75 8,50 8,50	9.50		70 80 90 100 110	80 70 80 80	110 130 145 160	100 115 135 136 170	93 110 130 130	80 100 100 100 100	80 180 180 190	75 SS 115 135 150	110	100	Ξ.
MESTA.	3.65	4,50	4.50	5.50	5.75	0.75	7.80	6.55	8.76		130	100	200	185 235	150 200	180 200	160 175 180	170	200	140 150	110 125 140
WEST EACEN D.L. ANDIO SIX		23 6 6	ALM, US							1	VB.odovo	LONGTUD 1/2	LONGITUD T	OTAL D	G W	98. D	MEI.	DWIN	111		_
BANGURNA NO ETARLERADA CORDON WONTABLE	MP4COLDES.			HERCENA			HOUNA			1	OPETHE OF	DE TRANSCIONI	MULINEROO	LA D	OHIGHTU	DE T	MANISTO	ton X	(m).		
CORDON NO MONTABLE * 1 LABO 2 LABOS	AUMENTAR AUMENTAR	EN 0.35 EN 0.50			DI 0.25		ALMEST NO.	E 22	5]	70 80	60 20	Ξ	190 200	110 190	110 180 200	165 238	145 220	175	Ξ	Ξ
HARDINA ETTERATURA EN UNO O AMBOS LADOS	MNO.NA			BANGUAA.		AA.	Destarior Destarior	開始	O BHOUSE]	100 110	65	<u>=</u>	280 360 440	32	330 455	313	285 375	245 320	185 250	160
CONFESCION A CLANDO PL NAME DE DOS ESCO V O	RO DE AUTO	S ES FRE	JOHNHY Z				UENTA ALBI	NOS GAR	negs	•	PETALE WINNE OOM CURNES DE DI INTERSECCION	PACKS MORNS	•	•	0.00	0.04	0.06	80.0	0.00	:	•••
CONDICION DE CLIMPO EL MUNE DESEÑO (DEL 5 A ACOFLACOS Y SE	PENCONS	TRANSPIR	TOTAL P	90 SI TIO	H TAME	el el cue	NA MAUNO	E CHARGE	S CON		NOTES: EN 201 SECURI	ME SUPPLE A H HETHUSONES, M. 0.12.	SE O HELO Se offices as	B.1	ă'a	HICK HICK	ŝ.Z.	478	0.00	Y O	
CONDICION C: CLANDO EL HIME DESPIO.	90 OE GHA	BACK COS	ACOPLADO	5 T 50410	HOLGICS	S SAME	NTE PARK G	OFFINA	1				EL MENNE	THAN	VERMAL						
A USAR SOLARDITE DI GASOS	A USAN SCHARGE CH CARGO EMPERATE THANNETHEL. * "EXAMPLE CH CARGO EMPERATE CH CARGO EXCHERGE CE CARGO RECARDED OF CAMPOR																				

2.3 REVISIÓN 2010 - Fuente: A10 - Ing. Rodolfo Goñi

Revista CARRETERAS Diciembre 2012

Resumen

Los carriles de cambio de velocidad para los vehículos que entran o salen de un camino troncal o de una autopista son esenciales para la seguridad y eficiencia de la intersección, por cuanto permiten que el giro se complete con **mínima interferencia en la corriente principal de tránsito**.

Las ramas de giro, en tanto, deben tener un ancho adecuado a los movimientos que en ellas se realizan y a las características de los vehículos tipo preponderantes que utilizan o utilizarán la intersección.

En la Argentina, ambas características de las intersecciones se consideran en el Plano Tipo OB-2 de la DNV, del cual existen dos versiones: original de 1970 y Revisión 1980. Los valores indicados en las tablas de ambos planos tienen diferencias, originadas en la distinta versión de la bibliografía AASHTO que le dio origen.

Sobre las **longitudes** de los carriles de desaceleración y aceleración, en la bibliografía internacional hay distintas formulaciones matemáticas para su cálculo, con distintas formas de medir esa longitud (ubicación de las secciones de control). (...)

En la A10 se adoptaron nuevas tablas sobre la base de la bibliografía AASHTO y Norma 3.1-I.C de España, y otras, según los usos de la ingeniería vial local

Sobre la calzada principal, se consideró excesivo tomar el ancho completo del carril como límite de la maniobra de cambio de velocidad. Se tomó una sección característica de 2,15 m: donde el ancho del carril medido perpendicularmente al eje de la calzada principal desde el borde sea de 2,15 m. Esto es, que permite ubicar un vehículo liviano con un margen de distancia (revancha) al borde del carril de 0,15 m.

- En las ramas se mantuvo la práctica usual local de tomar como sección característica a la nariz de separación entre calzada del carril y de la calzada principal (nesga, gore)
- Aunque en las tablas se ingresa con la velocidad directriz del camino principal, el cálculo se realiza:
- desaceleración, con la velocidad media de marcha como velocidad inicial,
- aceleración con la velocidad media de marcha menos 8 km/h de velocidad final.

En la rama se trabaja con la velocidad máxima segura a la altura de la nariz. Esto significa que en ramas directas como las de un diamante se puede utilizar 60 o 70 km/h. En rulos, se considerará la velocidad asociada a la combinación radio-peralte del mismo.

Para tasas de desaceleración y aceleración entre ambas secciones características se utilizaron valores habituales indicados en la bibliografía norteamericana, sudafricana y española: Desaceleración: 2 m/s² Aceleración: 0,7 m/s² La tasa de desaceleración está en el orden del 60% a 70% de la utilizada en la estimación de la distancia de frenado; 3,4 m/s² según Libro Verde de AASHTO 2001 a 2011. Resulta una maniobra bastante más suave que la planteada para el frenado.

Para la longitud de la transición se adoptó un criterio similar a AASHTO. Se tomó una tasa de abocinamiento para desaceleración, y otra –un poco más suave- para aceleración, independiente de la velocidad directriz del camino principal. En el extremo contiguo a la calzada principal, para la transición en forma de cuña triangular, se adoptó 80 m para la desaceleración (tasa de abocinamiento de 1:22 para carril de 3,65 m), y 110 m para la aceleración (tasa de abocinamiento de 1:30).



TABLA II Desgoelergoión: Longrudes Minkas de los carriles de cambio de velocidad — desaceleración Cuando Las Péndientes Longrudinales de los carriles son: 1 ±12%

VELOCIDAD DIRECTRIZ DE LA AUTOPISTA km/h	VELOCIDAD MEDIA DE MARCHA km/h	O LONG	VELOCIDAD DIRECTRIZ EN LA NARIZ DE SALIDA DE LA AUTOPISTA (mm/h 0 20 30 40 50 80 70 80 (LONGTUD DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN, "L" NCLUIDA LA TRANSICIÓN A (EN m)							
60 70 80 90 100 110 120 130	55 63 70 77 84 91 98 105	105 125 140 160 190 205 230 255	100 115 135 158 180 200 225 250	90 105 125 145 170 190 215 240	80 95 110 130 155 175 200 225	80 95 120 140 160 185 210	80 95 120 140 165 185	80 95 115 140 160	85 110 130	80 80 80 80 80 80 80


TABLA II Accelración : Longrupes Minhas de Lis Carriles de Cambio de Velocidad - Accleración Cuando Las Pendentes Longtudinales de Los Carrilles són: 1 ±12%

DIRE										80	CUÑA
	ı/h	km/h	LONG INCL			rril d Sición			ACIÓN,	, "L"	(m)
7 8 9 10 11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47 55 62 69 76 83 90 97	185 230 276 330 390 445 515 575	165 210 256 306 370 425 490 550	140 180 225 280 345 400 465 525	110 145 190 240 305 360 425 485	110 140 195 260 310 375 440	130 200 250 315 380	125 115 245 305	110 160 225	110 110 110 110 110 110 110

2.4 PLANO ESPEJADO

Cualquiera que sea la versión del plano, 1970, 1980 y 2010:

- Uso incorrecto del plano OB-2 ESPEJADO horizontalmente, según DNV Res. 254/97
- Operaciones por la izquierda camino > 1 carril Ver 20192-TRA
- NO CUMPLE el requisito de mínima interferencia en la corriente principal de tránsito. Para salir y entrar por la izquierda los camiones deberían violar los Art. 45 y 46 de la Ley 24.449 de circular únicamente por el carril derecho, salvo el carril inmediato de su izquierda para adelantamientos.



Entrada a carril alta velocidad: Punto ciego espejo retrovisor derecho, lado acompañante.



2.5 CONCLUSIONES

Las sanas funciones previstas pare el plano OB-1 y sus canteros anchos fracasaron totalmente y en casos se desperdiciaron cientos de hectareas de terrenos de costosa adquisición. En los casos de zona de camino de ancho limitado, pero con ancha arboleda lateral, duplicar las calzadas con una mediana ancha significa en la práctica anular la posibilidad de controlar el acceso directo con calles colectoras si además quiere mantenerse la arboleda, y no talarla. Ejemplo: RN7 Autovía Luján-SA. Giles: ancho zona de camino de 65 m con 80 accesos directos a propiedad (50 izq + 30 der) con arboleda en 20 m de ancho y ancho de obra básica de 30 m, quedan solo 15 m para ambas colectoras, que podrían haber sido 22 m si se hubiera adoptado una mediana de solo 5 m de ancho con barrera de hormigón TL-4 y banquinas internas pavimentadas y entubamiento de las cunetas laterales.

2.6 RECOMENDACIONES

Por razones de **costos** (expropiación y falta de uso), **seguridad** (choques y vuelcos; huecos entra puentes), **operación** de salidas y entradas por la izquierda a instalaciones comerciales en la mediana: limitar el **ancho de mediana a 5 m con barrera rígida de hormigón TL-4 y banquinas internas pavimentadas.**

Por razones de costos y seguridad vial (tener en cuenta los ahorros por la disminución de muertos, heridos y daños materiales), en los canteros anchos existentes se recomienda suavizar los taludes a no más empinados que 1:6 con perfil de fondo cuneta central U tendida; aislar el drenaje de cantero central de las alcantarillas y puentes existentes, con drenes y entubamientos transversales hacia las cunetas laterales y sumideros de reja horizontal sin protuberancias. Adoptar mediana de solo 5 m de ancho con barrera de hormigón TL-4 y banquinas internas pavimentadas.

BIBLIOGRAFÍA

DNV 67/80

Normas de diseño geométrico de caminos rurales

https://goo.gl/YBjMFf

DNV ANDG10

Actualización 2010 Normas y recomendaciones de diseño geométrico y seguridad vial – Instrucciones generales de estudios y proyectos A) Obras básicas http://goo.gl/fRq2nL

AASHTO

Libro Verde 2011. 6a Edición

http://goo.gl/dmRCLY

España. AEC

Norma 3.1 – IC TRAZADO

http://goo.gl/VmklTS

http://goo.gl/UgbB6Q

Ruediger Lamm

http://goo.gl/Mkioyv

Simposio Diseño Geométrico Valencia 2010

http://goo.gl/r2JWfv

Simposio Diseño Geométrico Vancouver 2015

http://goo.gl/plrtnV

Rocci, Sandro

2003 Capacidad, trazado y sección transversal. Universidad Politécnica de Madrid https://goo.gl/7EHuxa

TRB NCHRP 794

Diseño Sección Transversal Mediana Caminos Rurales Divididos.

https://goo.gl/yy1p8K